


Перед началом работы установите батареи, после правильной установки вы услышите звуковой сигнал и появится изображение на дисплее.

Компьютер будет чередовать доступные настройки каждые 6 сек. Нажав кнопку MODE, вы сможете перейти к установке выбранного значения (напр., SPM - количество гребков в минуту). При установке значения (например, ВРЕМЯ) пойдет обратный отсчет, и при достижении 0, прозвучит звуковой сигнал. Сигнал можно остановить, нажав любую кнопку.

Компьютер переходит в спящий режим самостоятельно после 4:30 минут.



ЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

ТІМЕ: Время от 0 до 99:59 минут

COUNT: Счетчик от 0 до 9999

SPM: Кол-во гребков в минуту

CAL: Кол-во израсходованных калорий

TOTAL COUNT: Общий счетчик 0-9999

Примечание: Чтобы сбросить общий счетчик, нужно

извлечь батареи

ТЕМРО: Темп – рабочий диапазон 0-180 в мин.

ENTER Нажмите, чтобы для начала выбора значений. Нажмите SET, чтобы зафиксировать выбор.

RESET Сброс всех значений. Сбросить общий счетчик можно только после извлечения

SET Установка значений. Нажимайте, когда цифры на экране мигают. После установки значения, нажмите ENTER для подтверждения.

MODE Доступ к настройкам